



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1962

Fecha: 19/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 6465.7 HRS

REPARACION DE CLAXON Y REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS : REPARACION DE CLAXON





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1962

Fecha: 19/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 6465.7 HRS

REPARACION DE CLAXON Y REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS :

REPARACION DE CLAXON





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1962

Fecha: 19/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 6465.7 HRS

REPARACION DE CLAXON Y REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS : DEZMONTE DE LLANTAS TRASERAS DAÑADAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1962

Fecha: 19/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 6465.7 HRS

REPARACION DE CLAXON Y REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS : DEZMONTE DE LLANTAS TRASERAS DAÑADAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1962

Fecha: 19/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 6465.7 HRS

REPARACION DE CLAXON Y REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS : PRENSADO DE LLANTAS TRASERAS NUEVAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N. Orden: KAUF1962

Fecha: 19/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Horómetro: 6465.7 HRS

REPARACION DE CLAXON Y REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS : MONTADO DE LLANTAS TRASERAS NUEVAS

