



VHSA-0103

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR PRADOS	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF1958	Fecha: 18/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Capacidad: 3 TON	Horómetro: NO FUNCIONA

MULTIPLE DAÑADO:
REPARACION DE ESCAPE





VHSA-0103

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR PRADOS	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF1958	Fecha: 18/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Capacidad: 3 TON	Horómetro: NO FUNCIONA

MULTIPLE DAÑADO:
REPARACION DE ESCAPE





VHSA-0103

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR PRADOS	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF1958	Fecha: 18/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Capacidad: 3 TON	Horómetro: NO FUNCIONA

MULTIPLE DAÑADO:
REPARACION DE ESCAPE





VHSA-0103

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR PRADOS	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF1958	Fecha: 18/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Capacidad: 3 TON	Horómetro: NO FUNCIONA

MULTIPLE DAÑADO:
REPARACION DE ESCAPE





VHSA-0103

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR PRADOS	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF1958	Fecha: 18/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Capacidad: 3 TON	Horómetro: NO FUNCIONA

MULTIPLE DAÑADO:
REPARACION DE ESCAPE





VHSA-0103

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR PRADOS	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF1958	Fecha: 18/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Capacidad: 3 TON	Horómetro: NO FUNCIONA

MULTIPLE DAÑADO:
REPARACION DE ESCAPE

