



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1969

Fecha: 09/05/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 4368 HRS

CINTURON DE SEGURIDAD:**REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1969

Fecha: 09/05/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 4368 HRS

CINTURON DE SEGURIDAD:

REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1969

Fecha: 09/05/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 4368 HRS

CINTURON DE SEGURIDAD:

REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD

