



VHSA-0153

Empresa: ADA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0153	N. Orden:KAUF1746	Fecha: 29/03/2023
Equipo: CLARK	Modelo: CMPD70	Serie: 286882	Capacidad: 7 TON	Horómetro:

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

CAMBIO DE TERMINALES DE EJE DE DIRECCION





VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0153

N. Orden: KAUF1746

Fecha: 29/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro:

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:**CAMBIO DE TERMINALES DE EJE DE DIRECCION**



VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0153

N. Orden:KAUF1746

Fecha: 29/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro:

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

CAMBIO DE TERMINALES DE EJE DE DIRECCION





VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0153

N. Orden: KAUF1746

Fecha: 29/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro:

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:**CAMBIO DE TERMINALES DE EJE DE DIRECCION**



VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0153

N. Orden:KAUF1746

Fecha: 29/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro:

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

CAMBIO DE TERMINALES DE EJE DE DIRECCION





VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0153

N. Orden:KAUF1746

Fecha: 29/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro:

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

CAMBIO DE BUJES





VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0153

N. Orden:KAUF1746

Fecha: 29/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro:

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

CAMBIO DE BUJES





VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0153

N. Orden:KAUF1746

Fecha: 29/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro:

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

CAMBIO DE BUJES

