



VHSA-0119

Empresa: CORONA VHSA

Solicitante: LIC. AMAZONIA DAMIAN

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF069

Fecha: 25/10/22

Equipo: LINDE

Modelo: H45D-02

Serie: H2X394J03332

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 16,064 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACION Y ADITAMENTO






Empresa: CORONA VHSA	Solicitante: LIC. AMAZONIA DAMIAN	Código QR: VHSA-0119	N. Orden: KAUF069	Fecha: 25/10/22
Equipo: LINDE	Modelo: H45D-02	Serie: H2X394J03332	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 16,064 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACION Y ADITAMENTO





Empresa: CORONA VHSA	Solicitante: LIC. AMAZONIA DAMIAN	Código QR: VHSA-0119	N. Orden: KAUF069	Fecha: 25/10/22
Equipo: LINDE	Modelo: H45D-02	Serie: H2X394J03332	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 16,064 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE ADITAMENTO DOBLE HORQUILLA





VHSA-0119

Empresa: CORONA VHSA	Solicitante: LIC. AMAZONIA DAMIAN	Código QR: VHSA-0119	N. Orden: KAUF069	Fecha: 25/10/22
Equipo: LINDE	Modelo: H45D-02	Serie: H2X394J03332	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 16,064 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE ADITAMENTO DOBLE HORQUILLA





VHSA-0119

Empresa: CORONA VHSA	Solicitante: LIC. AMAZONIA DAMIAN	Código QR: VHSA-0119	N. Orden: KAUF069	Fecha: 25/10/22
Equipo: LINDE	Modelo: H45D-02	Serie: H2X394J03332	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 16,064 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE ADITAMENTO DOBLE HORQUILLA





Empresa: CORONA VHSA	Solicitante: LIC. AMAZONIA DAMIAN	Código QR: VHSA-0119	N. Orden: KAUF069	Fecha: 25/10/22
Equipo: LINDE	Modelo: H45D-02	Serie: H2X394J03332	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 16,064 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO



Samsung Quad Camera
DG IVAN