



Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0177

N. Orden: KAUF2055

Fecha: 08/06/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Capacidad: 8,000 LB

Horómetro: 352.5 HRS

NO ARRANCA, BATERIA NO FUNCIONA:**REEMPLAZO DE BATERIA**



Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0177

N. Orden: KAUF2055

Fecha: 08/06/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Capacidad: 8,000 LB

Horómetro: 350.5 HRS

NO ARRANCA, BATERIA NO FUNCIONA:**REEMPLAZO DE BATERIA**



Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0177	N. Orden: KAUF2055	Fecha: 08/06/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: D005V13196V	Capacidad: 8,000 LB	Horómetro: 352.5 HRS

NO ARRANCA, BATERIA NO FUNCIONA:

REEMPLAZO DE BATERIA

