



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,056.0 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

### REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,056.0 HRS

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:****REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,056.0 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

### REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,056.0 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

### REEMPLAZO DE BUJIAS







|                 |                                    |                      |                    |                         |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Empresa: CORONA | Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER | Código QR: VHSA-0125 | N. Orden: KAUF2059 | Fecha: 09/06/2023       |
| Equipo: TOYOTA  | Modelo: 7FGU25                     | Serie: 75466         | Capacidad: 2.5 TON | Horómetro: 11,056.0 HRS |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**  
**REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION**





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,056.0 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

### REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMSION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,056.0 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

### REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE







Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25


Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,056.0 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

### REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR







Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,056.0 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

### REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,056.0 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

### REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,056.0 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

### LAVADO A PRESION EN GENERAL







Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,056.0 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

### LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25


Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,056.0 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

### ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,056.0 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

### LUBRICADO DE CADENAS EN GENERAL







Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,056.0 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

### REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR

