



Empresa: MATERIALES PETREOS DE MEXICO

Solicitante: LIC. GLADYS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0097

N. Orden: KAUF2045

Fecha: 22/05/2023

Equipo: ESCARGO

Modelo: FG35T

Serie: N38H00053

N° Económico:

Horómetro: 2166.4 HRS

## FALLA EN FRENOS:

SE REALIZA CALIBRADO DE FRENOS, NIVELADO DE LIQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DE LINEAS





Empresa: MATERIALES PETREOS DE MEXICO

Solicitante: LIC. GLADYS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0097

N. Orden: KAUF2045

Fecha: 22/05/2023

Equipo: ESCARGO

Modelo: FG35T

Serie: N38H00053

N° Económico:

Horómetro: 2166.4 HRS

## FALLA EN FRENOS:

### NIVELADO DE ANTICONGELANTE







Empresa: MATERIALES PETREOS DE MEXICO Solicitante: LIC. GLADYS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0097

N. Orden: KAUF2045

Fecha: 22/05/2023

Equipo: ESCARGO

Modelo: FG35T

Serie: N38H00053

N° Económico:

Horómetro: 2166.4 HRS

## FALLA EN FRENOS:

## REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

