



Empresa: DE ACERO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0178

N. Orden: KAUF2104

Fecha: 20/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H25


Serie: H2X393H05672201

N° Económico:

Horómetro: 5710.4HRS

SE CALIENTA:

LIMPIEZA Y LAVADO DE SISTEMA DE REFRIGERACION.





Empresa: DE ACERO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0178

N. Orden: KAUF2104

Fecha: 20/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H25


Serie: H2X393H05672201

N° Económico:

Horómetro: 5710.4HRS

SE CALIENTA:

SE REALIZA NIVELADO DE FLUIDOS.





Empresa: DE ACERO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0178

N. Orden: KAUF2104

Fecha: 20/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H25

Serie: H2X393H05672201

N° Económico:

Horómetro: 5710.4HRS

SE CALIENTA:

REVISION VISUAL DE BANDA DE MOTOR (REQUIERE CAMBIO) .





Empresa: DE ACERO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0178

N. Orden: KAUF2104

Fecha: 20/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H25

Serie: H2X393H05672201

N° Económico:

Horómetro: 5710.4HRS

SE CALIENTA:

LAVADO A PRESION EN GENERAL.





Empresa: DE ACERO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0178

N. Orden: KAUF2104

Fecha: 20/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H25

Serie: H2X393H05672201

N° Económico:

Horómetro: 5710.4HRS

OBSERVACIONES:

- BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR SE ENCUENTRA QUEBRADO, SE NECESITA HACER CAMBIO .
- LA LLAVE DE EL SWICH ESTA ROTO
- SE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN GENERAL.

