



Empresa:EUROPLAZA

Solicitante:LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0173

N. Orden: KAUF2082

Fecha: 14/06/2023

Equipo: ZAMBONI

Modelo: 440

Serie: 7045

N° Económico:

Horómetro: 2758 HRS

RETIRO DE BALEROS ZAMBONI PARA MUESTRA : DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA HIDRAULICA





Empresa:EUROPLAZA

Solicitante:LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0173

N. Orden: KAUF2082

Fecha: 14/06/2023

Equipo: ZAMBONI

Modelo: 440

Serie: 7045

N° Económico:

Horómetro: 2758 HRS

RETIRO DE BALEROS ZAMBONI PARA MUESTRA : DESAJUSTE DE ELICE VERTICAL PARA REALIZAR TRABAJO





Empresa:EUROPLAZA

Solicitante:LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0173

N. Orden: KAUF2082

Fecha: 14/06/2023

Equipo: ZAMBONI

Modelo: 440

Serie: 7045

N° Económico:

Horómetro: 2758 HRS

RETIRO DE BALEROS ZAMBONI PARA MUESTRA :

SE DETECTA Y REPARA LA FALLA (ELICE ESTABA OBSTRUIDO POR CONO DE SEÑALAMIENTO)





Empresa:EUROPLAZA

Solicitante:LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0173

N. Orden: KAUF2082

Fecha: 14/06/2023

Equipo: ZAMBONI

Modelo: 440

Serie: 7045

N° Económico:

Horómetro: 2758 HRS

RETIRO DE BALEROS ZAMBONI PARA MUESTRA :

SE DETECTA Y REPARA LA FALLA (ELICE ESTABA OBSTRUIDO POR CONO DE SEÑALAMIENTO)





Empresa:EUROPLAZA

Solicitante:LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0173

N. Orden: KAUF2082

Fecha: 14/06/2023

Equipo: ZAMBONI

Modelo: 440

Serie: 7045

Nº Económico:

Horómetro: 2758 HRS

RETIRO DE BALEROS ZAMBONI PARA MUESTRA :

SE DETECTA Y REPARA LA FALLA (ELICE ESTABA OBSTRUIDO POR CONO DE SEÑALAMIENTO)





Empresa:EUROPLAZA

Solicitante:LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0173

N. Orden: KAUF2082

Fecha: 14/06/2023

Equipo: ZAMBONI

Modelo: 440

Serie: 7045

N° Económico:

Horómetro: 2758 HRS

RETIRO DE BALEROS ZAMBONI PARA MUESTRA :

SE AJUSTA LA CADENA Y BANDA DE ELICE HORIZONTAL





Empresa:EUROPLAZA

Solicitante:LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0173

N. Orden: KAUF2082

Fecha: 14/06/2023

Equipo: ZAMBONI

Modelo: 440

Serie: 7045

N° Económico:

Horómetro: 2758 HRS

RETIRO DE BALEROS ZAMBONI PARA MUESTRA :

ENGRASADO DE BALERO DE ELICE VERTICAL





Empresa:EUROPLAZA

Solicitante:LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0173

N. Orden: KAUF2082

Fecha: 14/06/2023

Equipo: ZAMBONI

Modelo: 440

Serie: 7045

N° Económico:

Horómetro: 2758 HRS

RETIRO DE BALEROS ZAMBONI PARA MUESTRA : EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO





Empresa:EUROPLAZA

Solicitante:LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0173

N. Orden: KAUF2133

Fecha: 14/06/2023

Equipo: ZAMBONI

Modelo: 440

Serie: 7045

N° Económico:

Horómetro: 2758 HRS

OBSERVACIONES:

- FUGA DE ACEITE EN LA BOMBA HIDRAULICA DE ELICE HORIZONTAL