



VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC.AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF2112

Fecha: 21/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8F645

Serie: 8F650-20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 30061 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO AL USAR 4TA FUNCION:
REEMPLAZO DE MANGUERA DE DESPLEGADOR NUEVA .





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC.AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF2112

Fecha: 21/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8F645

Serie: 8F650-20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 30061 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO AL USAR 4TA FUNCION: NIVELACION DE ACEITE HIDRAULICO (9.5LT)

