



Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA- 0106

N. Orden:KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie:AT35A07640

N° Económico:S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO:

CALIBRACION DE FRENOS





Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA- 0106

N. Orden:KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie:AT35A07640

N° Económico:S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO: RECTIFICACIÓN DE TAMBORES





VHSA-0106

Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0106

N. Orden: KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07640

N° Económico: S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO:

CAMBIO DE EL KIT DE FRENOS (BALATAS, HERRAJES, CILINDROS)





Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0106

N. Orden: KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07640

N° Económico: S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO:

CAMBIO DE EL KIT DE FRENOS (BALATAS, HERRAJES, CILINDROS)





VHSA-0106

Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0106

N. Orden: KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07640

N° Económico: S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO:

CAMBIO DE EL KIT DE FRENOS (BALATAS, HERRAJES, CILINDROS)





VHSA-0106

Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA- 0106

N. Orden:KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie:AT35A07640

N° Económico:S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO:

CAMBIO DE EL KIT DE FRENOS (BALATAS, HERRAJES, CILINDROS)





Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0106

N. Orden: KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07640

N° Económico: S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO:

CAMBIO DE EL KIT DE FRENOS (BALATAS, HERRAJES, CILINDROS)





Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA- 0106

N. Orden:KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie:AT35A07640

N° Económico:S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO:

CAMBIO DE EL KIT DE FRENOS (BALATAS, HERRAJES, CILINDROS)





Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0106

N. Orden: KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07640

N° Económico: S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO: CAMBIO DE RETENES DE TAMBOR





Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA- 0106

N. Orden:KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie:AT35A07640

N° Económico:S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO: LIMPIEZA DE PORTABALATAS





VHSA-0106

Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA- 0106

N. Orden:KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N


Serie:AT35A07640

N° Económico:S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO:

LIMPIEZA DE LIQUIDO DE FRENOS





VHSA-0106

Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA- 0106

N. Orden:KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie:AT35A07640

N° Económico:S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO:

DESMONTAJE Y MONTAJE DE TODO EL SISTEMA DE FRENADO





Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA- 0106

N. Orden:KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie:AT35A07640

N° Económico:S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO:

DESMONTAJE Y MONTAJE DE TODO EL SISTEMA DE FRENADO





Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0106

N. Orden: KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07640

N° Económico: S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO:

DESMONTAJE Y MONTAJE DE TODO EL SISTEMA DE FRENADO





Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0106

N. Orden: KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07640

N° Económico: S/N

Horómetro: 7735.8HRS

NO FRENA POR FUGA DE LIQUIDO: ENGRASADO DE BALEROS DE TAMBOR





Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA- 0106

N. Orden:KAUF2138

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie:AT35A07640

N° Económico:S/N

Horómetro: 7735.8HRS

OBSERVACIONES:

- FRENOS BAJOS, POR EL CAMBIO DE BALATAS
- SE RECTIFICARON TAMBORES Y SE REQUIERE CALIBRACION PARA QUE SE VAYA ACOPLANDO LAS BALATAS CON TAMBORES.