



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES	Solicitante: LIC. SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0241	N°. Orden: 2196	Fecha: 13/07/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AF13600977	Horómetro: 7378.5HRS	Capacidad: 3 TN

NO ARRANCA MONTACARGAS:

REVISION Y REPARACION DE FALLA (*SE DETECTAN CABLES QUEMADOS Y PROVOCABA CORTO, SE ENCINTA Y SE FIJAN EN SU LUGAR*)





Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES Solicitante: LIC. SALOMON DIEGO

Código QR: VHSA-0241

N°. Orden: 2196

Fecha: 13/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30N


Serie: AF13600977

Horómetro: 7378.5HRS

Capacidad: 3 TN

NO ARRANCA MONTACARGAS:

REVISION Y REPARACION DE FALLA (SE DETECTAN CABLES QUEMADOS Y PROVOCABA CORTO, SE ENCINTA Y SE FIJAN EN SU LUGAR)





Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES **Solicitante:** LIC. SALOMON DIEGO

Equipo: CATERPILLAR **Modelo:** GP30N

Código QR: VHSA-0241

Serie: AF13600977

N°. Orden: 2196

Horómetro: 7378.5HRS

Fecha: 13/07/2023

Capacidad: 3 TN

NO ARRANCA MONTACARGAS: RELLENO DE ANTICONGELANTE





Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES	Solicitante: LIC. SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0241	N°. Orden: 2196	Fecha: 13/07/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AF13600977	Horómetro: 7378.5HRS	Capacidad: 3 TN

OBSERVACIONES:

- QUEDO ACTIVO CODIGO E-30, CHECAR PARA ESCANEAR Y BORRARLE CODIGOS.

