



VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2246

Fecha: 19/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2246

Fecha: 19/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2246

Fecha: 19/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2246

Fecha: 19/07/2023

Equipo: LINDE


Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2246

Fecha: 19/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2246

Fecha: 19/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE BUJIAS





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2246

Fecha: 19/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2246

Fecha: 19/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2246

Fecha: 19/07/2023

Equipo: LINDE


Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2246

Fecha: 19/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2246

Fecha: 19/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2246

Fecha: 19/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: ENGRASADO EN GENERAL





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2246

Fecha: 19/07/2023

Equipo: LINDE


Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2246

Fecha: 19/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: LUBRICADO DE CADENAS

