



Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: KAUF2265

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91708

Horómetro: 5961.5HRS

No. Eco: 70023256

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS . CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0133

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: KAUF2265

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA


Modelo: 32-8FG25

Serie: 91708

Horómetro: 5961.5HRS

No. Eco: 70023256

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS . CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: KAUF2265

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91708

Horómetro: 5961.5HRS

No. Eco: 70023256

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS . CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: KAUF2265

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91708

Horómetro: 5961.5HRS

No. Eco: 70023256

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS . CAMBIO DE BUJIAS





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: KAUF2265

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91708

Horómetro: 5961.5HRS

No. Eco: 70023256

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS . CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: KAUF2265

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91708

Horómetro: 5961.5HRS

No. Eco: 70023256

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS . CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: KAUF2265

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA


Modelo: 32-8FG25

Serie: 91708

Horómetro: 5961.5HRS

No. Eco: 70023256

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS . CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: KAUF2265

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA


Modelo: 32-8FG25

Serie: 91708

Horómetro: 5961.5HRS

No. Eco: 70023256

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS . CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0133	N°. Orden: KAUF2265	Fecha: 21/07/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 91708	Horómetro: 5961.5HRS	No. Eco: 70023256

OBSERVACIONES.

- QUEDA PENDIENTE SERVICIOS DE LAVADO A PRESION, ENGRASADO EN GENERAL Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, YA QUÉ REQUERIAN EL EQUIPO PARA REGRESAR A OPERACIÓN (NO ES RECOMENTABLE LAVADO CUANDO EL MOTOR ESTA CALIENTE)