

**Empresa:** MONTACARGAS GALERIAS **Solicitante:** LIC. JUDYTH MARTINEZ**Código QR:** VHSA-0026**N°. Orden:** KAUF2274**Fecha:** 24/07/2023**Equipo:** NISSAN**Modelo:** MAP1F2A25LV**Serie:** 9U22255**Horómetro:** 13558.7 HRS**No. Eco:** S/N

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS . REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR .



**Empresa:** MONTACARGAS GALERIAS **Solicitante:** LIC. JUDYTH MARTINEZ**Código QR:** VHSA-0026**N°. Orden:** KAUF2274**Fecha:** 24/07/2023**Equipo:** NISSAN**Modelo:** MAP1F2A25LV**Serie:** 9U22255**Horómetro:** 13558.7 HRS**No. Eco:** S/N

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS . REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR .





VHSA - 0026

Empresa: MONTACARGAS GALERIAS **Solicitante:** LIC. JUDYTH MARTINEZ**Código QR:** VHSA-0026**N°. Orden:** KAUF2274**Fecha:** 24/07/2023**Equipo:** NISSAN**Modelo:** MAP1F2A25LV**Serie:** 9U22255**Horómetro:** 13558.7 HRS**No. Eco:** S/N

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS . REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO .



**Empresa:** MONTACARGAS GALERIAS **Solicitante:** LIC. JUDYTH MARTINEZ**Código QR:** VHSA-0026**N°. Orden:** KAUF2274**Fecha:** 24/07/2023**Equipo:** NISSAN**Modelo:** MAP1F2A25LV**Serie:** 9U22255**Horómetro:** 13558.7 HRS**No. Eco:** S/N

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS . LAVADO A PRESION EN GENERAL.





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS **Solicitante:** LIC. JUDYTH MARTINEZ

Código QR: VHSA-0026

N°. Orden: KAUF2274

Fecha: 24/07/2023

Equipo: NISSAN

Modelo: MAP1F2A25LV

Serie: 9U22255

Horómetro: 13558.7 HRS

No. Eco: S/N

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS . LAVADO A PRESION EN GENERAL.





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS **Solicitante:** LIC. JUDYTH MARTINEZ

Código QR: VHSA-0026

N° Orden: KAUF2274

Fecha: 24/07/2023

Equipo: NISSAN

Modelo: MAP1F2A25LV

Serie: 9U22255

Horómetro: 13558.7 HRS

No. Eco: S/N

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS . LAVADO A PRESION EN GENERAL.





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS **Solicitante:** LIC. JUDYTH MARTINEZ

Código QR: VHSA-0026

N°. Orden: KAUF2274

Fecha: 24/07/2023

Equipo: NISSAN

Modelo: MAP1F2A25LV

Serie: 9U22255

Horómetro: 13558.7 HRS

No. Eco: S/N

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS . LAVADO A PRESION EN GENERAL.





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS **Solicitante:** LIC. JUDYTH MARTINEZ

Equipo: NISSAN **Modelo:** MAP1F2A25LV

Código QR: VHSA-0026

Serie: 9U22255



N°. Orden: KAUF2274

Horómetro: 13558.7 HRS

Fecha: 24/07/2023

No. Eco: S/N

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS . ENGRASADO EN GENERAL.





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS **Solicitante:** LIC. JUDYTH MARTINEZ

Código QR: VHSA-0026

N°. Orden: KAUF2274

Fecha: 24/07/2023

Equipo: NISSAN




Modelo: MAP1F2A25LV

Serie: 9U22255

Horómetro: 13558.7 HRS

No. Eco: S/N

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS . LUBRICACION DE CADENAS.





VHSA - 0026

Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante: LIC. JUDYTH MARTINEZ	Código QR: VHSA-0026	N°. Orden: KAUF2274	Fecha: 24/07/2023
Equipo: NISSAN	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: 9U22255	Horómetro: 13558.7 HRS	No. Eco: S/N

OBSERVACIONES.

- TORRETA NO FUNCIONA
- 2 MANQUERAS DE CILINDRO DESLIZANTE ESTAN DESGASTADAS
- REQUIERE CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR
- BOMBA DE AGUA ZUMBA POR RUIDO EXTERNO
- 1 GRASERA PARA CILINDRO DE PERNO IZQUIERDO
- REQUIERE LIMPIEZA DE LIQUIDO DE FRENOS Y BALATAS.

