



VHSA-0143

Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0143

N°. Orden: KAUF/S/N

Fecha: 26/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254

Horómetro: 72299.9HRS

No. Eco: S/N

LIMPIEZA DE PALANCAS Y CONTROLES.

LIMPIEZA DE PALANCAS DE CENTRO DE CONTROL





Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0143

N°. Orden: KAUF/S/N

Fecha: 26/07/2023

Equipo: LINDE


Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254

Horómetro: 72299.9 HRS

No. Eco: S/N

NIVELACION Y RELLENO DE ACEITE HIRAUILICO . NIVELACION DE FLUIDOS





Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0143

N°. Orden: KAUF/S/N

Fecha: 26/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254

Horómetro: 72299.9HRS

No. Eco: S/N

NIVELACION Y RELLENO DE ACEITE HIRAUICO.

RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0143

N°. Orden: KAUF/S/N

Fecha: 26/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254

Horómetro: 72299.9HRS

No. Eco: S/N

OBSERVACIONES:

- SE QUEDAN BLOQUEADA LAS CUCHILLAS POR MARCAR CODIGO EN TABLERO POR UN RATO
- SE ATORA AL SUBIR Y BAJAR LA TRAVE
- EQUIPO QUEDA EN PRUEBA PARA VERIFICAR SI MARCA DE NUEVO LOS CODIGOS
- REQUIERE CAMBIO DE KIT DE SELLOS LATERALES DE AMBOS LADOS.