



Empresa: RECYCLO

Solicitante: JULIO FRIAS

Código QR: VHSA-0063

N°. Orden: KAUF2286

Fecha: 27/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: P6000

Serie: S/N

Horómetro: 01024.0 HRS

Capacidad: 3 TN

REEMPLAZO DE MARCHA DE MONTACARGAS. DESMONTAJE DE MARCHA





Empresa: RECYCLO

Solicitante: JULIO FRIAS

Código QR: VHSA-0063

N°. Orden: KAUF2286

Fecha: 27/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: P6000

Serie: S/N

Horómetro: 01024.0 HRS

Capacidad: 3 TN

REEMPLAZO DE MARCHA DE MONTACARGAS.

MONTAJE DE MARCHA NUEVA





Empresa: RECYCLO

Solicitante: JULIO FRIAS

Código QR: VHSA-0063

N°. Orden: KAUF2286

Fecha: 27/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: P6000


Serie: S/N

Horómetro: 01024.0 HRS

Capacidad: 3 TN

REEMPLAZO DE MARCHA DE MONTACARGAS.

REEMPLAZO DE FUSIBLE





Empresa: RECYCLO

Solicitante: JULIO FRIAS

Código QR: VHSA-0063

N°. Orden: KAUF2286

Fecha: 27/07/2023

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: P6000

Serie: S/N

Horómetro: 01024.0 HRS

Capacidad: 3 TN

REEMPLAZO DE MARCHA DE MONTACARGAS. CONEXIÓN DE CABLES DE REVERSA





Empresa: RECYCLO

Solicitante: JULIO FRIAS

Código QR: VHSA-0063

N°. Orden: KAUF2286

Fecha: 27/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: P6000

Serie: S/N

Horómetro: 01024.0 HRS

Capacidad: 3 TN

OBSERVACIONES:

- FUGA DE ACEITE EN CAJA DE VELOCIDAD POR BANCO DE TAPA
- FALLA DE MOTOR, (REQUIERE LIMPIEZA, ESTA SUCIO)