



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2064

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro: 22843.6HRS

No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2064

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro: 22843.6HRS

No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2064

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro: 22843.6HRS

No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS:

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2064

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro: 22843.6HRS

No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE BUJIA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2064

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA


Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro: 22843.6HRS

No. Eco: 70009051

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS:
REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION**





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2064

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro: 22843.6HRS

No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2064

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro: 22843.6HRS

No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2064

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro: 22843.6HRS

No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2064

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro: 22843.6HRS

No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2064

Fecha: 09/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro: 22843.6HRS

No. Eco: 70009051

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: NIVELADO DE FLUIDOS

