



VHSA-0133

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: 2334

Fecha: 04/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-FGU25

Serie: 91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 2,039.2 hrs

## INSTALACION DE BIRLOS Y TUERCAS EN LLANTAS:





VHSA-0133

**Empresa:** CORONA

**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER

**Código QR:** VHSA-0133

**N°. Orden:** 2334

**Fecha:** 04/08/2023

**Equipo:** TOYOTA


**Modelo:** 32-FGU25

**Serie:** 91708

**N° Económico:** 70023256

**Horómetro:** 2,039.2 hrs

## INSTALACION DE TORRETA :





**Empresa:** CORONA

**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER

**Código QR:** VHSA-0133

**N°. Orden:** 2334

**Fecha:** 04/08/2023

**Equipo:** TOYOTA

**Modelo:** 32-FGU25

**Serie:** 91708

**N° Económico:** 70023256

**Horómetro:** 2,039.2 hrs

**OBSERVACION:**

- FUGA EN CILINDRO DE DIRECCION
- LLANTAS DELANTERAS ESTAN DESGASTADAS