



Empresa: CORONA

Solicitante: ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2316

Fecha: 02/08/2023

Equipo: LINDE


Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

Horómetro: 4886.4 HRS

Económico: 70021082

REPARACION DE EJE : DESMONTAJE DE EJE DE





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2316

Fecha: 02/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

Horómetro: 4886.4 HRS

Económico: 70021082

REPARACION DE EJE : DESMONTAJE DE EJE DE





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2316

Fecha: 02/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

Horómetro: 4886.4 HRS

Económico: 70021082

REPARACION DE EJE : ENGRASADO DE BALERA





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2316

Fecha: 02/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

Horómetro: 4886.4 HRS

Económico: 70021082

REPARACION DE EJE : DESMONTAJE DE EJE





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2316

Fecha: 02/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

Horómetro: 4886.4 HRS

Económico: 70021082

REPARACION DE EJE :

MAQUINADO Y RECTIFICACION DE ESPIGAS Y MAZAS





Empresa: CORONA

Solicitante: ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2316

Fecha: 02/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

Horómetro: 4886.4 HRS

Económico: 70021082

REPARACION DE EJE :

MAQUINADO Y RECTIFICACION DE ESPIGAS Y MAZAS





Empresa: CORONA

Solicitante: ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2316

Fecha: 02/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

Horómetro: 4886.4 HRS

Económico: 70021082

REPARACION DE EJE :

MAQUINADO Y RECTIFICACION DE ESPIGAS Y MAZAS





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2316

Fecha: 02/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

Horómetro: 4886.4 HRS

Económico: 70021082

REPARACION DE EJE :

REEMPLAZO DE BALERO EXTERIOR E INTERIOR DE MAZA TRASERA





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2316

Fecha: 02/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

Horómetro: 4886.4 HRS

Económico: 70021082

REPARACION DE EJE :

REEMPLAZO DE BALERO EXTERIOR E INTERIOR DE MAZA TRASERA





Empresa: CORONA

Solicitante: ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2316

Fecha: 02/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

Horómetro: 4886.4 HRS

Económico: 70021082

REPARACION DE EJE :

REEMPLAZO DE RETEN EXTERIOR E INTERIOR DE MAZA TRASERA





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2316

Fecha: 02/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

Horómetro: 4886.4 HRS

Económico: 70021082

OBSERVACIONES:

- SE RELLENÓ 4 LTS DE ACEITE HIDRAULICO