



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2381

Fecha: 12/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro:

No. Eco: 70009051

REVISION Y REPARACION DE FALLAS FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION

MANGUERA FISURADA



FALLO CORREGIDO





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: 2381

Fecha: 12/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 32273

Horómetro:

No. Eco: 70009051

REVISION Y REPARACION DE FALLAS RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION



REVISION Y REPARACION DE FALLAS RELLENO DE ANTICONGELANTE

