



Empresa: AGROINDUSTRIA

Solicitante: IRAM FRANCO

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2360

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000


Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 133157 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: AGROINDUSTRIA

Solicitante: IRAM FRANCO

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2360

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000


Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 133157 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: AGROINDUSTRIA

Solicitante: IRAM FRANCO

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2360

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 133157 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS**REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL**



Empresa: AGROINDUSTRIA

Solicitante: IRAM FRANCO

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2360

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 133157 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS**REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION**



Empresa: AGROINDUSTRIA

Solicitante: IRAM FRANCO

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2360

Fecha: 14/08/2023


Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 133157 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS**REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENO**



Empresa: AGROINDUSTRIA

Solicitante: IRAM FRANCO

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2360

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000


Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 133157 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: AGROINDUSTRIA

Solicitante: IRAM FRANCO

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2360

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 133157 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS**REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**



Empresa: AGROINDUSTRIA

Solicitante: IRAM FRANCO

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2360

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 133157 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa: AGROINDUSTRIA

Solicitante: IRAM FRANCO

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2360

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000


Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 133157 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: AGROINDUSTRIA

Solicitante: IRAM FRANCO

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2360

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 133157 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

REVISION DE SISTEMA ELECTRICO





Empresa: AGROINDUSTRIA Solicitante: IRAM FRANCO

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2360

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000



Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 133157 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: AGROINDUSTRIA

Solicitante: IRAM FRANCO

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2360

Fecha: 14/08/2023



Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 133157 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS**LUBRICACION DE CADENAS**



Empresa: AGROINDUSTRIA

Solicitante: IRAM FRANCO

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2360

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 133157 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

ENGRASADO GENERAL

