





Empresa: POLIPLAST	Solicitante: WALDO CARRASCO	Código QR: VHSA-0085	N. Orden: KAUF2336	Fecha: 04/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D-02	Serie: H2X39E02709	N° Económico:	Horómetro: 24,003 HRS

FUGA DE MANGUERA HIDRAULICA : DESMONTAJE DE MANGUERA HIDRAULICA





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: WALDO CARRASCO

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2336

Fecha: 04/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X39E02709

N° Económico:

Horómetro: 24,003 HRS

FUGA DE MANGUERA HIDRAULICA :

REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA





Empresa: POLIPLAST	Solicitante: WALDO CARRASCO	Código QR: VHSA-0085	N. Orden: KAUF2336	Fecha: 04/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D-02	Serie: H2X39E02709	N° Económico:	Horómetro: 24,003 HRS

FUGA DE MANGUERA HIDRAULICA : LLENADO DE ACEITE HIDRAULICO

