



Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0213

N°. Orden: 2375

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06066

Ubicación: CENTRAL TUXTLA **Horometro:** 4543.2

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0213

N°. Orden: 2375

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06066

Ubicación: CENTRAL TUXTLA Horometro: 4543.2

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION



MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0213

N°. Orden: 2375

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06066

Ubicación: CENTRAL TUXTLA **Horometro:** 4543.2

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0213

N°. Orden: 2375

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06066

Ubicación: CENTRAL TUXTLA Horometro: 4543.2

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0213

N°. Orden: 2375

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06066

Ubicación: CENTRAL TUXTLA

Horometro: 4543.2

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS

CAMBIO DE FILTRO DE TRANSMISION





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0213

N°. Orden: 2375

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06066

Ubicación: CENTRAL TUXTLA **Horometro:** 4543.2

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0213

N°. Orden: 2375

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06066

Ubicación: CENTRAL TUXTLA **Horometro:** 4543.2

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0213

N°. Orden: 2375

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06066

Ubicación: CENTRAL TUXTLA **Horometro:** 4543.2

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS LUBRICACION Y ENGRASADO





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0213

N°. Orden: 2375

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06066

Ubicación: CENTRAL TUXTLA **Horometro:** 4543.2

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS LUBRICACION Y ENGRASADO





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0213

N°. Orden: 2375

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06066

Ubicación: CENTRAL TUXTLA **Horometro:** 4543.2

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS LLENADO DE LIQUIDOS



MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS AJUSTE DE TUERCAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0213

N°. Orden: 2375

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06066

Ubicación: CENTRAL TUXTLA

Horometro: 4543.2

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS

LAVADO A PRESION

