



Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0214

N°. Orden: 2376

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06065

Ubicación: CENTRAL TUXTLA Horómetro: 4309.9

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0214

N°. Orden: 2376

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06065

Ubicación: CENTRAL TUXTLA Horómetro: 4309.9

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION



MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0214

N°. Orden: 2376

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06065

Ubicación: CENTRAL TUXTLA Horómetro: 4309.9

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0214

N°. Orden: 2376

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06065

Ubicación: CENTRAL TUXTLA **Horómetro:** 4309.9

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0214

N°. Orden: 2376

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06065

Ubicación: CENTRAL TUXTLA Horómetro: 4309.9

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE TRANSMISION





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0214

N°. Orden: 2376

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06065

Ubicación: CENTRAL TUXTLA **Horómetro:** 4309.9

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0214

N°. Orden: 2376

Fecha: 10/08/2023


Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06065

Ubicación: CENTRAL TUXTLA **Horómetro:** 4309.9

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0214

N°. Orden: 2376

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06065

Ubicación: CENTRAL TUXTLA **Horómetro:** 4309.9

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS LUBRICACION Y ENGRASADO





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0214

N°. Orden: 2376

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06065

Ubicación: CENTRAL TUXTLA Horómetro: 4309.9

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS LUBRICACION Y ENGRASADO





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0214

N°. Orden: 2376

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06065

Ubicación: CENTRAL TUXTLA **Horómetro:** 4309.9

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS LLENADO DE LIQUIDOS



MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS AJUSTE DE TUERCAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ERIKA GABRIELA

Código QR: VHSA-0214

N°. Orden: 2376

Fecha: 10/08/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: FG25P

Serie: FGA08-1820-06065

Ubicación: CENTRAL TUXTLA Horómetro: 4309.9

MANTENIMIENTO TIPO A DE 1000 HRS

LAVADO A PRESION

