



Empresa: CEMEX

Solicitante: GERARDO MIJANGOS

Código QR: MONT-07

N° Orden: 2357

Fecha: 08/08/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D


Serie: H2X394G02067

N° Económico: MONT-07

Ubicación: TUXTEPEC

REPARACIÓN DE TESTIGO P0299

CONDICIONES QUE SE RECIBE EL EQUIPO



REPARACIÓN DE TESTIGO P0299

LIMPIEZA DE LA VÁLVULA





Empresa: CEMEX

Solicitante: GERARDO MIJANGOS

Código QR: MONT-07

N°. Orden: 2357

Fecha: 08/08/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394G02067

N° Económico: MONT-07

Ubicación: TUXTEPEC

REPARACIÓN DE TESTIGO P0299

CONDICIONES QUE SE RECIBE EL EQUIPO





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-07

Empresa: CEMEX

Solicitante: GERARDO MIJANGOS

Código QR: MONT-07

N°. Orden: 2357

Fecha: 08/08/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394G02067

N° Económico MONT-07

Ubicación: TUXTEPEC

REPARACIÓN DE TESTIGO P0299

CONDICIONES QUE SE RECIBE EL EQUIPO

OBSERVACIONES:

LA VÁLVULA DE ACCIÓN TURBO REQUIERE REEMPLAZO.