



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: KAUF2411

Fecha: 21/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91708

N° Económico : 70023256

Horómetro: 6250.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,250 HRS.**REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: KAUF2411

Fecha: 21/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91708

N° Económico : 70023256

Horómetro: 6250.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,250 HRS.**REEMPLAZO DE FILTROS DE ACEITE**



Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0133	N°. Orden: KAUF2411	Fecha: 21/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 91708	N° Económico : 70023256	Horómetro: 6250.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,250 HRS. REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0133

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: KAUF2411

Fecha: 21/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25


Serie: 91708

N° Económico : 70023256

Horómetro: 6250.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,250 HRS.

LAVADO DE UNIDAD A PRESION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: KAUF2411

Fecha: 21/08/2023

Equipo: TOYOTA


Modelo: 32-8FG25

Serie: 91708

N° Económico : 70023256

Horómetro: 6250.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,250 HRS. LUBRICACION DE CADENAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: KAUF2411

Fecha: 21/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91708

N° Económico : 70023256

Horómetro: 6250.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,250 HRS. ENGRASADO GENERAL





VHSA-0133

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N°. Orden: KAUF2411

Fecha: 21/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91708

N° Económico : 70023256

Horómetro: 6250.2 HRS

OBSERVACIONES

RELLENO DE ANTICONGELANTE

