



Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0147

N. Orden: KAUF2386

Fecha: 11/08/2023

Equipo: NISSAN

Modelo: CP1B2L25S

Serie: CP182- 001227

Capacidad:

Horómetro: 02 HRS

NO FUNCIONA SISTEMA ELECTRICO

REEMPLAZO DE HOROMETRO * REEMPLAZO DE INDICADOR DE PRESION * REEMPLAZO DE INDICADOR DE TEMPERATURA





Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0147

N. Orden: KAUF2386

Fecha: 11/08/2023

Equipo: NISSAN

Modelo: CP1B2L25S

Serie: CP182- 001227

Capacidad:

Horómetro: 02 HRS

NO FUNCIONA SISTEMA ELECTRICO

REEMPLAZO DE BASE PARA INDICADORES FISICOS





Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0147

N. Orden: KAUF2386

Fecha: 11/08/2023

Equipo: NISSAN

Modelo: CP1B2L25S


Serie: CP182- 001227

Capacidad:

Horómetro: 02 HRS

NO FUNCIONA SISTEMA ELECTRICO

REPARACION GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO





Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0147

N. Orden: KAUF2386

Fecha: 11/08/2023

Equipo: NISSAN

Modelo: CP1B2L25S

Serie: CP182- 001227

Capacidad:

Horómetro: 02 HRS

NO FUNCIONA SISTEMA ELECTRICO
REEMPLAZO DE CABLE DE BATERIA
REEMPLAZO DE TERMINALES DE BATERIA





Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0147

N. Orden: KAUF2386

Fecha: 11/08/2023

Equipo: NISSAN

Modelo: CP1B2L25S

Serie: CP182- 001227

Capacidad:

Horómetro: 02 HRS

NO FUNCIONA SISTEMA ELECTRICO CABLEADO INDEPENDIENTE DE RELEVADORES





Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0147

N. Orden: KAUF2386

Fecha: 11/08/2023

Equipo: NISSAN

Modelo: CP1B2L25S


Serie: CP182- 001227

Capacidad:

Horómetro: 02 HRS

NO FUNCIONA SISTEMA ELECTRICO

ELABORAR SISTEMA ELECTRICO DE SWITCH DE IGNICION Y DISTRIBUIDOR





Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0147

N. Orden: KAUF2386

Fecha: 11/08/2023

Equipo: NISSAN

Modelo: CP1B2L25S

Serie: CP182- 001227

Capacidad:

Horómetro: 02 HRS

NO FUNCIONA SISTEMA ELECTRICO INSTALACION DE CONEXIÓN TIPO T

