



Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0234	N. Orden: KAUF2419	Fecha: 17/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02711	Capacidad: 2.5 TON	Ubicación: Tacotalpa

SERVICIO CORRECTIVO:
REEMPLAZO DE BOMBA Y FILTRO DE GASOLINA





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0234	N. Orden: KAUF2419	Fecha: 17/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02711	Capacidad: 2.5 TON	Ubicación: Tacotalpa

SERVICIO CORRECTIVO:
REEMPLAZO DE BOMBA Y FILTRO DE GASOLINA





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0234	N. Orden: KAUF2419	Fecha: 17/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02711	Capacidad: 2.5 TON	Ubicación: Tacotalpa

SERVICIO CORRECTIVO:
REEMPLAZO DE BOMBA Y FILTRO DE GASOLINA

