



VHSA-0077

Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF2455	Fecha: 23/08/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 562253A	Capacidad: 3.0 TON	Horómetro: 01197.7

**EL EQUIPO NO ARRANCA:
REEMPLAZO DE TERMINALES DEL “SWITCH DE IGNICIÓN”**





VHSA-0077

Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF2455	Fecha: 23/08/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 562253A	Capacidad: 3.0 TON	Horómetro: 01197.7

**EL EQUIPO NO ARRANCA:
REEMPLAZO DE TERMINALES DEL “SWITCH DE IGNICIÓN”**






VHSA-0077

Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF2455	Fecha: 23/08/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 562253A	Capacidad: 3.0 TON	Horómetro:

EL EQUIPO NO ARRANCA: MANTENIMIENTO A CARBURADOR





VHSA-0077

Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF2455	Fecha: 23/08/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 562253A	Capacidad: 3.0 TON	Horómetro: 01197.7

EL EQUIPO NO ARRANCA: MANTENIMIENTO A CARBURADOR





VHSA-0077

Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF2455	Fecha: 23/08/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 562253A	Capacidad: 3.0 TON	Horómetro: 01197.7

EL EQUIPO NO ARRANCA: MANTENIMIENTO A CARBURADOR





VHSA-0077

Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF2455	Fecha: 23/08/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 562253A	Capacidad: 3.0 TON	Horómetro: 01197.7

**EL EQUIPO NO ARRANCA:
MANTENIMIENTO A CARBURADOR**





VHSA-0077

Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF2455	Fecha: 23/08/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 562253A	Capacidad: 3.0 TON	Horómetro: 01197.7

**EL EQUIPO NO ARRANCA:
MANTENIMIENTO A CARBURADOR**





VHSA-0077

Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF2455	Fecha: 23/08/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 562253A	Capacidad: 3.0 TON	Horómetro: 01197.7

**EL EQUIPO NO ARRANCA:
MANTENIMIENTO A CARBURADOR**





VHSA-0077

Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF2455	Fecha: 23/08/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 562253A	Capacidad: 3.0 TON	Horómetro: 01197.7

EL EQUIPO NO ARRANCA: MANTENIMIENTO A CARBURADOR





VHSA-0077

Empresa: MADECO

Solicitante: RICARDO M

Código QR: VHSA-0077

N. Orden: KAUF2455

Fecha: 23/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-12

Serie: 562253A

Capacidad: 3.0 TON

Horómetro: 01197.7

EL EQUIPO NO ARRANCA: MANTENIMIENTO A CARBURADOR





VHSA-0077

Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF2455	Fecha: 23/08/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 562253A	Capacidad: 3.0 TON	Horómetro: 01197.7

EL EQUIPO NO ARRANCA: MANTENIMIENTO A CARBURADOR





VHSA-0077

Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF2455	Fecha: 23/08/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 562253A	Capacidad: 3.0 TON	Horómetro: 01197.7

EL EQUIPO NO ARRANCA:
LIMPIEZA A TANQUE DE COMBUSTIBLE





VHSA-0077

Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF2455	Fecha: 23/08/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 562253A	Capacidad: 3.0 TON	Horómetro: 01197.7

EL EQUIPO NO ARRANCA: REEMPLAZO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE

