



Empresa:: INDUSTRIAL DE ALAMBRES (INDASA)	Solicitante: LIC. SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0253	N. Orden: KAUF2466	Fecha: 24/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13600977	Capacidad: 03 TON	Horometro: 7510.9


MANGUERAS DE DESPLAZADOR DAÑADAS





Empresa:: INDUSTRIAL DE ALAMBRES (INDASA)	Solicitante: LIC. SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0253	N. Orden: KAUF2466	Fecha: 24/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13600977	Capacidad: 03 TON	Horometro: 7510.9


MANGUERAS DE DESPLAZADOR DAÑADAS





Empresa:: INDUSTRIAL DE ALAMBRES (INDASA)	Solicitante: LIC. SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0253	N. Orden: KAUF2466	Fecha: 24/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13600977	Capacidad: 03 TON	Horometro: 7510.9


MANGUERAS DE DESPLAZADOR DAÑADAS





Empresa:: INDUSTRIAL DE ALAMBRES (INDASA)	Solicitante: LIC. SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0253	N. Orden: KAUF2466	Fecha: 24/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13600977	Capacidad: 03 TON	Horometro: 7510.9

MANGUERAS DE DESPLAZADOR DAÑADAS





Empresa:: INDUSTRIAL DE ALAMBRES (INDASA)	Solicitante: LIC. SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0253	N. Orden: KAUF2466	Fecha: 24/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13600977	Capacidad: 03 TON	Horometro: 7510.9

MANGUERAS DE DESPLAZADOR DAÑADAS

