



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

Capacidad: 4.5 TON

Horometro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

Capacidad: 4.5 TON

Horometro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

Capacidad: 4.5 TON

Horometro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

Capacidad: 4.5 TON

Horometro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

CAMBIO DE BUJIAS





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0135	N. Orden: KAUF2245	Fecha: 18/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG45	Serie: 20100	Capacidad: 4.5 TON	Horometro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

Capacidad: 4.5 TON

Horometro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

Capacidad: 4.5 TON

Horometro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

Capacidad: 4.5 TON

Horometro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

Capacidad: 4.5 TON

Horometro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

LAVADO A PRESION





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0135	N. Orden: KAUF2245	Fecha: 18/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG45	Serie: 20100	Capacidad: 4.5 TON	Horometro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS LAVADO A PRESION





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0135	N. Orden: KAUF2245	Fecha: 18/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG45	Serie: 20100	Capacidad: 4.5 TON	Horometro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS LAVADO A PRESION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

Capacidad: 4.5 TON

Horometro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0135	N. Orden: KAUF2245	Fecha: 18/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG45	Serie: 20100	Capacidad: 4.5 TON	Horometro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

LUBRICACION DE CADENAS

