



Empresa: INTEGRON

Solicitante: ZENaida DIAZ

Código QR: MONT-06

N. Orden: KAUF2441

Fecha: 22/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-394

Serie: H2X394F02029

Capacidad: 4.0 TON

Horometro: 7514 HRS

REVISION Y REPARACION DE FUGA CAMBIO DE TAPA DEL FILTRO DE ACEITE





Empresa: INTEGRON	Solicitante: ZENaida DIAZ	Código QR: MONT-06	N. Orden: KAUF2441	Fecha: 22/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D-394	Serie: H2X394F02029	Capacidad: 4.0 TON	Horometro: 7514 HRS

REVISION Y REPARACION DE FUGA EQUIPO QUEDO OPERATIVO

