



Empresa: TR & RS

Solicitante: ING. CARLOS E. CABRESO

Código QR: MONT-03

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 31/08/2023

Equipo: TOYOTA


Modelo: 8FGU30

Serie: 65554

Ubicación: VILLAHERMOSA

FALLA: FUGA DE REGRIGERANTE

SE REALIZA CAMBIO DE RADIADOR (RADIADOR DAÑADO)





Empresa: TR & RS

Solicitante: ING. CARLOS E. CABRESO

Código QR: MONT-03

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 31/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: 65554

Ubicación: VILLAHERMOSA

FALLA: FUGA DE REGRIGERANTE

SE REALIZA PUESTA DEL RADIADOR NUEVO

