



Empresa: CORONA VHSA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2098

Fecha: 11/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N°. Económico: 70009051

Horometro:

REPARACION GENERAL : REEMPLAZO DE BATERIA

Samsung Quad Camera
DG IVAN



Empresa: CORONA VHSA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2098

Fecha: 11/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N°. Económico: 70009051

Horometro:

REPARACION GENERAL :

REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA





Empresa: CORONA VHSA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2098

Fecha: 11/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N°. Económico: 70009051

Horometro:

REPARACION GENERAL : REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR





Empresa: CORONA VHSA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2098

Fecha: 11/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25


Serie: 32273

N°. Económico: 70009051

Horometro:

REPARACION GENERAL :

NIVELADO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA VHSA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2098

Fecha: 11/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N°. Económico: 70009051

Horometro:

REPARACION GENERAL :

REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa: CORONA VHSA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2098

Fecha: 11/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N°. Económico: 70009051

Horometro:

REPARACION GENERAL : INSTALACION DE CRUCETA

