



Empresa: DICONSA TAPACHULA

Solicitante: FELIPE AMAYA

Código QR: VHSA-0192

N°. Orden: KAUFNSN

Fecha: 02/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02709

Ubicación: TAPACHULA

Horometro:

FALLA: PROBLEMAS DE FRENADO, RUIDO RARO EN UNA RUEDA IZQUIERDA

CAMBIO DE PAR DE BALATAS LADO IZQUIERDO Y CAMBIO DE CILINDRO DE FRENOS LADO IZQUIERDO

