



Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE BUJIAS





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE RETORNO





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE REFRIGERANTE





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS

REVISAR Y RELLENAR TODOS LOS FLUIDOS, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa: DICONSA ACACUYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACUYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR



Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS REAPRETADO DE LLANTAS





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS REAPRETADO DE LLANTAS





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA ACACOYAGUA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0191

N°. Orden: KAU2482

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT3512709

Ubicación: ACACOYAGUA

Horometro: 6177.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LUBRICACION DE CADENAS

