



Empresa: DICONSA PIJJIAPAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0194

N°. Orden: KAU2485

Fecha: 01/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo:

Serie: AT35A02756

Ubicación: PIJJIAPAN

Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA PIJJIAPAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0194

N°. Orden: KAU2485

Fecha: 01/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo:

Serie: AT35A02756

Ubicación: PIJJIAPAN

Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA PIJJIAPAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0194

N°. Orden: KAU2485

Fecha: 01/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo:

Serie: AT35A02756

Ubicación: PIJJIAPAN

Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA PIJJIAPAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0194

N°. Orden: KAU2485

Fecha: 01/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo:

Serie: AT35A02756

Ubicación: PIJJIAPAN

Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA





Empresa: DICONSA PIJIAPAN	Solicitante:	Código QR: VHSA-0194	N°. Orden: KAU2485	Fecha: 01/09/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo:	Serie: AT35A02756	Ubicación: PIJIAPAN	Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE BUJIAS





Empresa: DICONSA PIJJIAPAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0194

N°. Orden: KAU2485

Fecha: 01/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo:

Serie: AT35A02756

Ubicación: PIJJIAPAN

Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: DICONSA PIJJIAPAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0194

N°. Orden: KAU2485

Fecha: 01/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo:

Serie: AT35A02756

Ubicación: PIJJIAPAN

Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE REFRIGERANTE





Empresa: DICONSA PIJJIAPAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0194

N°. Orden: KAU2485

Fecha: 01/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo:

Serie: AT35A02756

Ubicación: PIJJIAPAN

Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS

REVISAR Y RELLENAR TODOS LOS FLUIDOS, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa: DICONSA PIJJIAPAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0194

N°. Orden: KAU2485

Fecha: 01/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo:

Serie: AT35A02756

Ubicación: PIJJIAPAN

Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE RETORNO





Empresa: DICONSA PIJJIAPAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0194

N°. Orden: KAU2485

Fecha: 01/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo:

Serie: AT35A02756

Ubicación: PIJJIAPAN

Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: DICONSA PIJJIAPAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0194

N°. Orden: KAU2485

Fecha: 01/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo:

Serie: AT35A02756

Ubicación: PIJJIAPAN

Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: DICONSA PIJJIAPAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0194

N°. Orden: KAU2485

Fecha: 01/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo:

Serie: AT35A02756

Ubicación: PIJJIAPAN

Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: DICONSA PIJJIAPAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0194

N°. Orden: KAU2485

Fecha: 01/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo:

Serie: AT35A02756

Ubicación: PIJJIAPAN

Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LUBRICACION DE CADENAS





Empresa: DICONSA PIJIJAPAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0194

N°. Orden: KAU2485

Fecha: 01/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo:

Serie: AT35A02756

Ubicación: PIJIJAPAN

Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA PIJIJAPAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0194

N°. Orden: KAU2485

Fecha: 01/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo:

Serie: AT35A02756

Ubicación: PIJIJAPAN

Horometro: 3879.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS REAPRETADO DE LLANTAS

