



Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS SE RELLENO 4LTS DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS

NIVELADO DE TODOS LOS FLUIDOS, SUMINISTRO DE REGRIGERANTE





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER


Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0177

Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0177

Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER


Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT


Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS

LUBRICACION DE CADENAS





Empresa: CEMEX VILLAHERMOSA

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA - 0177

N°. Orden: KAUF2526

Fecha: 04/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro: 0405.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS LUBRICACION DE CADENAS

