



VHSA-0077

|                 |                       |                        |                         |                    |
|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Empresa: MADECO | Solicitante: RICADO M | Código QR: VHSA - 0077 | N°. Orden: KAUF2539     | Fecha: 06/09/2023  |
| Equipo: KOMATSU | Modelo: FG30HT-12     | Serie: 515147A         | Ubicación: VILLAHERMOSA | Horometro: 11932.1 |

**FALLA: "YA NO LE AGARRAN LOS FRENOS", "EL CHICOTE DE ACELERADOR SE ATORA Y NO REGRESA"**  
**SE CAMBIO CHICOTE DE ACELERADOR Y SE LIMPIA CUERPO DE ACELERACION**





|                 |                       |                        |                         |                    |
|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Empresa: MADECO | Solicitante: RICADO M | Código QR: VHSA - 0077 | N°. Orden: KAUF2539     | Fecha: 06/09/2023  |
| Equipo: KOMATSU | Modelo: FG30HT-12     | Serie: 515147A         | Ubicación: VILLAHERMOSA | Horometro: 11932.1 |

**FALLA: “YA NO LE AGARRAN LOS FRENOS”, “EL CHICOTE DE ACELERADOR SE ATORA Y NO REGRESA”  
SE CALIBRAN FRENOS**

**VIDEO DE PRUEBA DE FRENADO DESPUES DE LA CALIBRACION DE FRENOS**

<https://youtube.com/shorts/ZW5ZUqebo-o>

**VIDEO DE PRUEBA DE ACELRACION DESPUES DEL CAMBIO DE CHICOTE DE ACELRACION Y LIMPIEZA AL  
CUERPO DE ACELERACION**

[https://youtube.com/shorts/StYsSmHDA\\$w](https://youtube.com/shorts/StYsSmHDA$w)