

Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF2564

Fecha: 14/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

Capacidad:

Ubicación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250H:

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO



Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF2564

Fecha: 14/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

Capacidad:

Ubicación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250H:

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO



Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF2564

Fecha: 14/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

Capacidad:

Ubicación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250H: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE MOTOR



Empresa: ASFALTAB	Solicitante:	Código QR: VHSA-0004	N. Orden: KAUF2564	Fecha: 14/09/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: S120XL	Serie: D004D08329W	Capacidad:	Ubicación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250H: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR



Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF2564

Fecha: 14/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

Capacidad:

Ubicación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250H:

NIVELADO DE ANTICONGELANTE



Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF2564

Fecha: 14/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

Capacidad:

Ubicación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250H:

LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO



Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF2564

Fecha: 14/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

Capacidad:

Ubicación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250H: ENGRASADO EN GENERAL DEL EQUIPO



Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF2564

Fecha: 14/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

Capacidad:

Ubicación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250H:

LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO



Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF2564

Fecha: 14/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

Capacidad:

Ubicación:



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250H:

SE COLOCÓ TORNILLO DE BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE

Empresa: ASFALTAB	Solicitante:	Código QR: VHSA-0004	N. Orden: KAUF2564	Fecha: 14/09/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: S120XL	Serie: D004D08329W	Capacidad:	Ubicación:



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250H:

OBSERVACIONES;

GRASERA DE GUARDA ROTO, REQUIERE CAMBIO

HOROMÉTRO NO FUNCIONA, REQUIERE CAMBIO

SILLA ROTA