



MONT-11

Empresa: DRILL QUIP

Solicitante:

Código QR: MONT-11

N. Orden: KAUF2582

Fecha: 19/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00159

Ubicación

Horómetro: 8,368.4 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100H: CONDICIONES QUE SE RECIBE EL EQUIPO





MONT-11

Empresa: DRILL QUIP

Solicitante:

Código QR: MONT-11

N. Orden: KAUF2582

Fecha: 19/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00159

Ubicación

Horómetro: 8,368.4 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100H: CONDICIONES QUE SE RECIBE EL EQUIPO



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100H: HORÓMETRO EL DÍA 19/09/23





Empresa: DRILL QUIP

Solicitante:

Código QR: MONT-11

N. Orden: KAUF2582

Fecha: 19/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H50T


Serie: H2X394H00159

Ubicación

Horómetro: 8,368.4 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100H:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, ACEITE DIFERENCIAL Y ANTICONGELANTE





MONT-11

Empresa: DRILL QUIP

Solicitante:

Código QR: MONT-11

N. Orden: KAUF2582

Fecha: 19/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00159

Ubicación

Horómetro; 8,368.4 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100H: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100H: CAMBIO DE ORING DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





MONT-11

Empresa: DRILL QUIP**Solicitante:****Código QR:** MONT-11**N. Orden:** KAUF2582**Fecha:** 19/09/23**Equipo:** LINDE**Modelo:** H50T**Serie:** H2X394H00159**Ubicación****Horómetro:** 8,368.4 H


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100H:

REEMPLAZO DE BUJÍAS



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100H:

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: DRILL QUIP

Solicitante:

Código QR: MONT-11

N. Orden: KAUF2582

Fecha: 19/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00159

Ubicación

Horómetro: 8,368.4 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100H:
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR ANTERIOR



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100H:
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR NUEVO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-11

Empresa: DRILL QUIP

Solicitante:

Código QR: MONT-11

N. Orden: KAUF2582

Fecha: 19/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00159

Ubicación

Horómetro; 8,368.4 H

OBSERVACIONES:

EXTINTOR VENCIDO

PENDIENTES:

REPARACIÓN DE TEMPERATURA