



Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2592	Fecha: 19/09/23
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG20	Serie: 75466	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,338H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H:

CONDICIONES QUE SE RECIBE EL EQUIPO

HORÓMETRO DEL DÍA 19/09/23




MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H:

CONDICIONES QUE SE RECIBE EL EQUIPO

ESTADO DE LAS LLANTAS, SE MUESTRAN MUY DESGASTADAS



**Empresa:** CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** VHSA-0120**N. Orden:** KAUF2592**Fecha:** 19/09/23**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 8FG20**Serie:** 75466**Ubicación:** PARAÍSO**Horómetro:** 23,338H**MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H:****REEMPLAZO DE ACEITE MOTOR****EXTRACCIÓN ACEITE USADO****REEMPLAZO DE ACEITE**

**Empresa:** CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** VHSA-0120**N. Orden:** KAUF2592**Fecha:** 19/09/23**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 8FG20**Serie:** 75466**Ubicación:** PARAÍSO**Horómetro:** 23,338H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



FILTRO ANTERIOR



FILTRO NUEVO



Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2592	Fecha: 19/09/23
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG20	Serie: 75466	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,338H

EXTRACCIÓN DE ACEITE




MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H: REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN

RECOLECCIÓN DE
ACEITE USADO



LLENADO DE ACEITE



**Empresa:** CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** VHSA-0120**N. Orden:** KAUF2592**Fecha:** 19/09/23**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 8FG20**Serie:** 75466**Ubicación:** PARAÍSO**Horómetro:** 23,338H**MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H:****REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE****FILTRO ANTERIOR****FILTRO NUEVO**



Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2592	Fecha: 19/09/23
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG20	Serie: 75466	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,338H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H: REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN



FILTRO ANTERIOR



INSTALACIÓN DEL FILTRO NUEVO

**Empresa:** CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** VHSA-0120**N. Orden:** KAUF2592**Fecha:** 19/09/23**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 8FG20**Serie:** 75466**Ubicación:** PARAÍSO**Horómetro:** 23,338H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H:

RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO 3L





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2592	Fecha: 19/09/23
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG20	Serie: 75466	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,338H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H:

LAVADO A GENERAL DEL EQUIPO





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2592	Fecha: 19/09/23
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG20	Serie: 75466	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,338H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H: ENGRASADO GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF2592

Fecha: 19/09/23

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG20


Serie: 75466

Ubicación: PARAÍSO

Horómetro: 23,338H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H:

LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2592	Fecha: 19/09/23
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG20	Serie: 75466	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,338H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H: REEMPLAZO DE BATERÍA



BATERÍA ANTERIOR



BATERÍA NUEVA INSTALADA



Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2592	Fecha: 19/09/23
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG20	Serie: 75466	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,338H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H:

OBSERVACIONES:

FUGA DE ACEITE EN EL CILINDRO DE DIRECCIÓN

*FUGA DE ACEITE EN EL BANCO HIDRÁULICO
MEDIANTE CONECTOR DE SENSOR*

JUEGO EN LAS RÓTULAS DE DIRECCIÓN





VHSA-0120

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2592	Fecha: 19/09/23
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG20	Serie: 75466	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,338H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500H: EQUIPO OPERATIVO

