



Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077 N. Orden: KAUF SN

Fecha: 23/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-12

Serie: 515147A

Ubicación VILLAHERMOSA Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN
MOTOR





VHSA-0077

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077 N. Orden: KAUSN

Fecha: 23/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-12

Serie: 515147A

Ubicación VILLAHERMOSA

Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN
MOTOR





Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUSN	Fecha: 23/09/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 515147A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN
MOTOR





VHSA-0077

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077

N. Orden: KAUF SN

Fecha: 23/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-12

Serie: 515147A

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN
MOTOR





Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUSN	Fecha: 23/09/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 515147A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 1228.2


RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FÍSICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

HOROMETRO

VOLANTE

MUESTRA DE RETROVISORES





Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 23/09/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 515147A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077

N. Orden: KAUF SN

Fecha: 23/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-12

Serie: 515147A

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FÍSICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

HORQUILLAS





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077

N. Orden: KAUF SN

Fecha: 23/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-12

Serie: 515147A

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FÍSICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

HORQUILLAS





Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 23/09/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 515147A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

BATERIA





Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 23/09/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 515147A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMTASU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

NIVEL DE ACEITE DE MOTOR



NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS





VHSA-0077

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 23/09/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 515147A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO



NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN





Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 23/09/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 515147A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMTASU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

NIVEL DE ANTICONGELANTE





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077

N. Orden: KAUF SN

Fecha: 23/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-12

Serie: 515147A

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

ASIENTO DEL OPERADOR





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077

N. Orden: KAUF SN

Fecha: 23/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-12

Serie: 515147A

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FÍSICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN





VHSA-0077

Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 23/09/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 515147A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077

N. Orden: KAUF SN

Fecha: 23/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-12

Serie: 515147A

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

CILINDRO DE INCLINACION IZQUIERDO FALTA TAPON





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077

N. Orden: KAUF SN

Fecha: 23/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-12

Serie: 515147A

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMTASU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

CILINDRO DE INCLINACIÓN IZQUIERDO FALTA TAPON

CADENAS





Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUSN	Fecha: 23/09/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 515147A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FÍSICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN
CADENAS



**Empresa:** MADECO**Solicitante:** CESAR ANTONIO PRADOS**Código QR:** VHSA-0077**N. Orden:** KAUF SN**Fecha:** 23/09/2023**Equipo:** KOMATSU**Modelo:** FG30HT-12**Serie:** 515147A**Ubicación:** VILLAHERMOSA**Horómetro:** 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMTASU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

CLINDRO DE LEVANTE SIN FUGAS





Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 23/09/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 515147A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMTASU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

MASTIL

CADENAS





Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 23/09/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 515147A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMTASU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

BALEROS DE MASTIL DERECHO E IZQUIERDO





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077

N. Orden: KAUF SN

Fecha: 23/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-12

Serie: 515147A

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMTASU

ESTADO FISICO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

MASTIL INFERIOR

CILINDRO DE INCLINACION DERECHO FALTA TAPON





VHSA-0077

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 23/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-12

Serie: 515147A

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMTASU

ESTADO FISICO DEL EJE DE DIRECCIÓN LADOS IZQUIERDO Y DERECHO DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077 **N. Orden:** KAUF SN

Fecha: 23/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-12

Serie: 515147A

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FISICO DE LAS LLANTAS DELANTERAS DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN





Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS	Código QR: VHSA-0077	N. Orden: KAUFN	Fecha: 23/09/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-12	Serie: 515147A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 1228.2

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS KOMATSU

ESTADO FISICO DE LAS LLANTAS TRASERAS DEL MONTACARGAS EN EL MOMENTO DE SU RECOLECCIÓN

