

Empresa: ICA FLUOR

Solicitante: ÁNGEL REYES

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF2418

Fecha: 22/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H2X394B0241290

Serie: H40D-01

Ubicación: PARAÍSO

Horómetro: 14,044 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750H: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE



FILTRO AIRE PRIMARIO
ANTERIOR

Empresa: ICA FLUOR

Solicitante: ÁNGEL REYES

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF2418

Fecha: 22/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H2X394B0241290

Serie: H40D-01

Ubicación: PARAÍSO

Horómetro: 14,044 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750H: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: ICA FLUOR

Solicitante: ÁNGEL REYES

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF2418

Fecha: 22/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H2X394B0241290

Serie: H40D-01

Ubicación: PARAÍSO

Horómetro: 14,044 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750H: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR

COMPARATIVA FILTRO ANTERIOR Y NUEVO



INSTALACIÓN NUEVO FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: ICA FLUOR

Solicitante: ÁNGEL REYES

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF2418

Fecha: 22/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H2X394B0241290

Serie: H40D-01

Ubicación PARAÍSO

Horómetro; 14,044 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750H:

OBSERVACIONES:

- *PENDIENTE LAVADO DE EQUIPO Y DE RADIADOR POR FALTA AGUA*
- *EQUIPO SIN LLAVE DE ARRANQUE*
- *RELEVADOR ROTO (REQUIERE CAMBIO DE RELEVADOR DE LUCES)*
- *CILINDRO DE DIRECCIÓN EMPIEZA A FUGAR*
- *TORRETA NO FUNCIONA*
- *ALARMA DE REVERSA NO FUNCIONA*