



Empresa: DRIL QUIP

Solicitante:

Código QR: MONT-11

N. Orden: SN

Fecha: 20/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X394H00159

Ubicación VILLAHERMOSA

Horómetro; 8,368 HR

FALLA REPORTADA "SE CALIENTA EL EQUIPO": REEMPLAZO DE TERMOSTATO



- **OBSERVACIONES:**
- SE COLOCÓ SELLO ORIGINAL
- SE APRETARON TORNILLOS Y COLOCACIÓN DE MANGUERA
- SE RELLENÓ ANTICONGELANTE
- MARCA CÓDIGO D291