



Empresa: CEMEX

Solicitante: ING. GERARDO MIJANDOS Código QR: MONT-07

N. Orden: KAUF2321

Fecha: 03/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394G02067

N° Económico: MONT-07

Horómetro: 7465.2

FALLA: "FALLA SENSOR DE NIVEL DE ANTICONGELANTE Y FUGA POR CILINDRO DE DIRECCION"
SE CAMBIA DEPOSITO DE ANTICONGELANTE





Empresa: CEMEX

Solicitante: ING. GERARDO MIJANDOS Código QR: MONT-07

N. Orden: KAUF2321

Fecha: 03/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394G02067

N° Económico: MONT-07

Horómetro: 7465.2

FALLA: "FALLA SENSOR DE NIVEL DE ANTICONGELANTE Y FUGA POR CILINDRO DE DIRECCION"
SE CAMBIA VALVULA DE VACIO



**Empresa:** CEMEX**Solicitante:** ING. GERARDO MIJANDOS**Código QR:** MONT-07**N. Orden:** KAUF2321**Fecha:** 03/08/2023**Equipo:** LINDE**Modelo:** H40D**Serie:** H2X394G02067**N° Económico:** MONT-07**Horómetro:** 7465.2

FALLA: "FALLA SENSOR DE NIVEL DE ANTICONGELANTE Y FUGA POR CILINDRO DE DIRECCION"
CAMBIO DE ANTICONGELANTE 10LTS.

