



Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0130

N. Orden: KAUF2584

Fecha: 19/09/23

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91649

N° Econo: 70023390

Ubicación: CÁRDENAS

FALLA REPORTADA “RADIADOR ROTO” RELLENADO DE ANTICONGELANTE





VHSA-0130

Empresa: CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** VHSA-0130**N. Orden:** KAUF2584**Fecha:** 19/09/23**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 32-8FG25**Serie:** 91649**N° Econo:** 70023390**Ubicación:** CÁRDENAS

FALLA REPORTADA “RADIADOR ROTO” REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0130

N. Orden: KAUF2584

Fecha: 19/09/23

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91649

N° Econo: 70023390

Ubicación: CÁRDENAS

FALLA REPORTADA “RADIADOR ROTO” REEMPLAZO DE RADIADOR

