



Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0103

N. Orden: KAUF2634

Fecha: 26/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG25HT-12

Serie: 570407A

N° Económico:

Horómetro:

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ANTICONGELANTE A TRAVES DE UNA MANGUERA QUE LLEVA AL CARBURADOR"
SE LE CORRIGIO FUGA DE ANTICONGELANTE POR MANGUERA DEL CARBURADOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0103

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0103

N. Orden: KAUF2634

Fecha: 26/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG25HT-12

Serie: 570407A

N° Económico:

Horómetro:

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ANTICONGELANTE A TRAVES DE UNA MANGUERA QUE LLEVA AL CARBURADOR"

OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE CHICOTE DE MANO